

令和6年度 通学路における合同点検 対策協議箇所一覧 協議結果

No.	学校名(校区)	対象箇所の状況		R6年度 協議箇所	R6年度 協議結果
		対象箇所の位置・形状	対応が必要と思われる理由		
1	美瑛小学校	道道十勝岳温泉美瑛線/道道上宇莫別美瑛停車場線 (丸善建設前 T字交差点)【道×道】	信号のある交差点であるが、交通網が多く、スピード超過の走行車両が多い。	継 続	継 続
2	美瑛小学校	大町北町線/鉄西通り線 (フリーロード交差点)【町×町】	付近が冬季の堆雪場となり、大型車両の通行が多く登下校の巻き込み事故が心配であると、学校運営協議会委員から報告があった。	継 続	継 続
3	美瑛小学校	西町線/西町学校線 (美瑛小裏 交差点)【町×町】	「止まれ」の標識があるが、斜めの道路なので見通しが悪く、学校行事など車の往来が多いと危険であると、PTAの見守り活動から報告を受けた。	継 続	継 続
4	美瑛町立美瑛小学校	丸山通り線/西町中町2丁目線 (交差点)【町×町】	信号機のない横断歩道。付近に郵便局や銀行があり、路上駐車が多く見通しが悪い。	継 続	継 続
5	美馬牛小学校	美馬牛小学校線/道道美沢美馬牛線 (校門前 T字交差点)【町×道】	町道に一時停止を促す「町標識」が設置されているが、規制標識ではなく一時停止をしない車がいる。町道側のドット線が薄くなっている。	継 続	継 続
6	美沢小学校	道道十勝岳温泉美瑛線 (美沢小前スクールゾーン)【道】	長い直線道路で観光路線にもなっている。速度超過の車両が多く、道道横断時の危険性が高い。はみ出し通行禁止などの安全確保をお願いしたい。 スクールゾーンの看板が薄くなってきているので、修繕を行い、減速してもらえるよう改善して欲しい。	継 続	継 続
7	美瑛東小学校	丸山通り線/環状通り線 (丸山公園前 交差点)【町×町】	交通量も多く、スピード超過の車両が多い。 丸山公園交差点においては通学路としての利用が多い交差点であることから、信号機の設置が望ましい。また、横断歩道の白線が薄くなっているため補修をお願いしたい。	継 続	継 続
8	美瑛東小学校	道道十勝岳温泉美瑛線/町道環状通り線 (神社前交差点)【道×町】	東町方面からの登校児童が多く利用する交差点だが、交通量に加え、スピード超過の走行車両が多い。 ガードレールの補修を実施いただいた箇所だが、スピード減速の啓もう対策をお願いしたい。	一部変更	継 続
9	美瑛東小学校	町道丸山本町線/町道環状通り線 (丘のまち歯科前交差点)【町×町】	登校児童の利用が多い交差点で、交通量も多い箇所のため、信号機の設置をお願いしたい。 また、横断歩道の白線が薄くなってきており補修をお願いしたい。	継 続	継 続
10	美瑛中学校	町道環状通線 (中学校正門前)【町】	大型車両が多いが横断歩道が無く、道路横断時に危険が生じている。 町により実施した、歩道の切り下げ箇所に横断歩道の設置をお願いしたい。	継 続	継 続
-	美瑛小学校	道道天人峡美瑛線 (なかよし公園前 横断歩道)【道】	令和6年度に押しボタン式信号機を設置することができた。 信号機の設置について、広報誌や町公式LINE、関係機関への通知を行い周知に努めた。	対策済	