

## 通学路における合同点検箇所一覧

No.	学校名(校区)	対象箇所の状況	
		対象箇所の位置・形状	対応が必要と思われる理由
1	美瑛町立美瑛小学校	栄西通り線/栄町中町3丁目線 (T字交差点)【町×町】	栄西通りを速度を落とさず直進する車が多いため、横断事故未遂が起きた。
2	美瑛町立美瑛小学校	西町線/西町中町2丁目線 (交差点)【町×町】	北区方面からの通学者が多いが、西町中町2丁目線を横断するための横断歩道がない。
3	美瑛町立美瑛小学校	道道天人峡美瑛線 (横断歩道)【道】	信号のない横断歩道。横断者が居ても停止しない観光客が多い。
4	美瑛町立美瑛小学校	丸山通り線/西町中町2丁目線 (交差点)【町×町】	信号機のない横断歩道。付近に郵便局や銀行があり、路上駐車が多く見通しが悪い。
5	美瑛町立美瑛小学校	中央通り線/みどり線 (交差点)【町×町】	見通しが悪く、観光シーズンには、一時停止を無視し飛び出す車両が多い。
6	美瑛町立美馬牛小学校	美馬牛小学校線/道道美沢美馬牛線 (T字交差点)【町×道】	町道に一時停止を促す「町標識」が設置されているが、規制標識ではなく一時停止をしない車がいる。
7	美瑛町立美沢小学校	道道十勝岳温泉美瑛線 【道】	長い直線道路で観光路線にもなっている。速度超過の車両が多く、道道横断時の危険性が高い。H29路面への減速マーク要望
8	美瑛町立美瑛東小学校	道道十勝岳温泉美瑛線/環状通り線 【道×町】	観光地に向かうため交通量が多く、交差点の一部についてはガードパイプの設置がない。
9	美瑛町立美瑛東小学校	東町4丁目線 (美瑛神社裏口)【町】	神社間口の立木により視界不良となっている。
10	美瑛町立美瑛東小学校	丸山本町線 【町】	降雪の多い年には、車道の除雪により歩道の幅員が狭くなる。結果、児童が車道を歩く状況が見られる。
11	美瑛町立美瑛中学校	町道環状通線 (中学校正門前)【町】	歩道をつなぐ横断歩及び信号機が無く、横断時に危険が生じている。町による歩道の切り下げは実施済である。大型車の通行も多く、現状の歩道を「自転車歩行者道」とすることが望ましい。
12	美瑛町立美馬牛中学校	道道美沢美馬牛線 (美馬牛中正門前)【道】	道道であり、見通しがよく車両の速度が速い。過去に横断歩道の設置を要請済み。
13	美瑛町立美瑛小学校	大町北町線/鉄西通り線 (7-ロード 交差点)【町】	鉄西通り線側のロータリー付近については、一時停止の表示はない。ドット線が消えているので補修して欲しい。
14	美瑛町立美瑛小学校	丸山通り線/西町中町4丁目線 (郷土学館交差点)【町】	町道拡幅・電柱地中化により見通しは良くなった。更なる安全確保のため、郷土学館「美宙」前に横断歩道の設置を希望
15	美瑛町立美馬牛中学校	道道美沢美馬牛線/美馬牛富良野線 (駅前T字交差点)【道】	美馬牛中学校の通学路であり、横断歩道の設置を要望する。
16	美瑛町立美馬牛中学校	美馬牛新生線/道道美沢美馬牛線 (T字交差点)【町】	道道に対し町道が鋭角に交差する一時停止のある交差点。付近にJR美馬牛駅もあり外国人観光客も多く、交通事故の発生する可能性が高い。
17	美瑛町立美馬牛中学校	美馬牛南市街南2線/道道美沢美馬牛線 (交差点)【町】	道道と直角に交差する一時停止の無い交差点。ドット線のみでは交通事故が発生する可能性が高い。